

ที่ นฐ ๗๔๖๐๔/ ๑๕๒



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
เลขที่รับ ๑๔๔
วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๖
เวลา ๑๖:๔๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หทรงนอง
๑๘๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลหทรงนอง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการบ้านเอื้ออาทร

ศาลา ๑-๒ และ ๓ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยออกสู่คลองสาธารณะ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ที่ นฐ ๗๕๒๐๑/๔๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตยได้รับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเสียออกจากโครงการบ้านเอื้ออาทร ศาลา ๑-๒ และ ๓ ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองคูได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นและพิษผลทางเกษตรที่ใช้น้ำจากคลองคูได้รับความเสียหาย นั้น

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า โครงการบ้านเอื้ออาทร ๑-๒ อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๒ ตำบล คือตำบลหทรงนอง และตำบลมหาสวัสดิ์ ส่วนโครงการบ้านเอื้ออาทร ศาลา ๓ อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำบลหทรงนอง ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเตย องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย จึงได้ประสานความร่วมมือมายังหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหทรงนอง และองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหทรงนอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาระบบน้ำเสีย เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หลังจากได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย และ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้พบว่ามีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยสู่คลองสาธารณะ และเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหทรงนอง ได้ลงตรวจสอบและติดตามการแก้ไข รายละเอียดดังนี้

๑. นิติบุคคลบ้านเอื้ออาทร ศาลา ๑-๒ และ ๓ ได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการ ใส่น้ำ EM ลงในบ่อกักอากาศ และดักกากไขมัน ออกจากบ่อกักทั้ง ทุกอาคารซึ่งมีการปฏิบัติทุกสัปดาห์ และเปิดเครื่องเติมออกซิเจนอากาศ ทุก ๒ ชั่วโมง ทัก ๒ ชั่วโมง ต่อวัน ในบ่อกักน้ำที่อยู่บริเวณด้านข้างของอาคารที่ทักก่อนปล่อยสู่บ่อบำบัดน้ำส่วนกลาง (รายงานผลการปฏิบัติตามแผนลงในกลุ่มไลน์ทุกวัน)

๒. นิติบุคคลบ้านเอื้ออาทร ศาลา ๑-๒ ซึ่งมีระบบปั๊มน้ำ ๔ ตัวชำรุดไป ๒ ตัว ได้มีการส่งซ่อม ๒ ตัวเพื่อนำมาใช้ในการปั๊ม

๓. นิติบุคคลบ้านเอื้ออาทร ศาลา ๑-๒ และ ๓ ได้มีการเก็บขยะมูลฝอยที่อยู่ในบ่อบำบัดน้ำส่วนกลางทุกสัปดาห์

๔. นิติบุคคลบ้านเอื้ออาทร ๑-๒ และ ๓ ได้ขุดลอกคลองและทำความสะอาดบริเวณจุดที่มีการปล่อยน้ำจากบ่อบำบัดน้ำส่วนกลางของเอื้ออาทร ออกสู่คลองสาธารณะ ซึ่งปฏิบัติตามแผนการขุดลอกคลองทุกๆ ๑ เดือน

๕. นิติบุคคลบ้านเอื้ออาทร ศาลา ๑-๒ และ ๓ จะมีการจัดประชุมการกำหนดแผนในช่วงปลายเดือน กุมภาพันธ์ ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทางนิติบุคคลบ้านเอื้ออาทร จะมีการนำเรื่องการจัดซื้อ เครื่องทำน้ำพุ และจัดหาผู้รับเหมาชุดลอกบ่อบำบัดน้ำส่วนกลางออก เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน

๖. แนะนำให้มีการตรวจคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วทุก ๔ เดือน

๗. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองลงพื้นที่ในการตรวจสอบ ทุก ๒ สัปดาห์ และให้ทางนิติบุคคลบ้านเอื้ออาทร ศาลา ๑-๒ และ ๓ รายงานผลการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-1 หือไปรอตทราบ

- จบต. ท. รง ก. นว

- รายงานผลการตรวจเช็คและติดตามการแก้ไข

ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

บ้านเอื้ออาทร ศาลา ๑-๒-๓

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(นางสาววริษา แสงทอง)

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดฯ

แจ้ง มติที่ประชุม เรื่อง การปรับปรุงระบบ
บำบัดน้ำเสียของโครงการ

ทอ. ๑๖
(นายสุรศักดิ์ สามบุญเรือง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
14 ก.ค. ๖๖

เรียน ปลัด อบต. บางเตย

☐ ทราบ ☒ คือปฏิบัติ ☒ ดำเนินการ

แจ้ง มติที่ประชุม เรื่อง การปรับปรุงระบบ
บำบัดน้ำเสียของโครงการ

นางจุฑามณี สืบเสียง
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
14 ก.ค. ๖๖

เรียน นายก อบต. บางเตย

☒ ทราบ ☒ คือปฏิบัติ ☒ ดำเนินการ

แจ้ง มติที่ประชุม เรื่อง การปรับปรุงระบบ
บำบัดน้ำเสียของโครงการ

นายณัฐพล สุขนันทผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร/โทรสาร ๐-๓๔๙๗-๙๒๘๙ ต่อ ๑๐๙

เว็บไซต์ <http://www.baanmai-sao.go.th>

เอื้ออาทร ๑-๒ และ ๓



เตรียมน้ำ EM เพื่อนำไปเทใส่บ่อพักน้ำตามจุดแต่ละอาคาร



ตักกากไขมันออกจากบ่อและคัดแยกเศษขยะมูลฝอยบางส่วนออก พร้อมจุดหลุมฝัง
ในแต่ละจุดของอาคารที่พัก



ตึกเศษขยะมูลฝอยต่างๆออกทิ้ง



ชุดลอกคลองบริเวณที่ปล่อยน้ำสู่คลองสาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำ

